

- OCÍŠTĚNÍ TLAKOVOU VOSOU, VÁPENNÝ PAČOK
NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY BAUMIT BAYOSAN, VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL
- PONECHÁNÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, OCÍŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL
- OTLÚČENÍ (OSEKÁNÍ) VNĚJŠÍ OMÍTKY, OCÍŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY BAUMIT BAYOSAN, VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL
- VERTIKÁLNÍ TRHLINÝ -VYČIŠTĚNÍ
PROŠKRÁBÁNÍ, VYPILN VÁPENNOU MALTOU, KAMENNÉ ŠTĚPY
- FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU
HELIKALNÍ VÝZTUŽ DL. 300 mm, Ø 6 mm



±0.00=255,16 BpV

OPRAVA: PRAHA 2, VŠEHRADOŠKA 320/49				TEL: +420 220392924, +420 60264291	
WWW.ADO-PRAHA.CZ				E-MAIL: INFO@ADO-PRAHA.CZ	
INVESTOR:	OBEC STÁROČ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. M. G. PÁRMA	AUTOR (KONSTEL. OKRUH):	Ing. arch. M. G. PÁRMA
STÁROČ 26	286 01 ČÁSLAV				
STAVBA:	REVITALIZACE A OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ P. MARIE VE STÁROČI			STUPĚŇ:	DPS
ODDÍL:	OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK				
VÝKRES:	Pohled východní - návh			ZAKÁZKOVÉ Č.:	01042021
				PRÍLOHA Č.:	13

K VÝKRESU PŘÍLOHA, UPOZORNĚNÍ NA JINOU DOKUMENTACI, NA AUTORSKÉ PRÁVA ADO PRAHA, AŽ ZAVAZUJEME, JEŽICH KOPÍROVÁNÍ, ROZDĚLOVÁNÍ A POUŽITÍ JE ZAKÁZÁNO. DOKUMENTACE JE VLASTNOSTÍ ADO PRAHA, JEJÍ POUŽITÍ JE ZAKÁZÁNO. JEJÍ POUŽITÍ JE ZAKÁZÁNO.