


OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY BAUMIT BAYSONAN, VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL

PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL

OTLUČENÍ (OSEKÁNÍ) VNĚJŠÍ OMÍTKY, OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY BAUMIT BAYSONAN, VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL

VERTIKÁLNÍ TRHLINY - VYČIŠTĚNÍ
PROSKRABÁNÍ, VÝPLŇ VÁPENNOU MALTOU, KAMENNÉ ŠTĚPY

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU
HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ DL. 300 mm, Ø 6 mm



±0,00=255,16 Bpv

ADO® PRAHA s.r.o.

OPATSTVÍ EMALJZY,128 00 PRAHA 2, VYŠEHRADESKÁ 320/49

TEL.+420 221979204, +420 602647911

WWW.ADO-PRAHA.CZ

E-mail INFO@ADO-PRAHA.CZ

INVESTOR:	OBEČ STARKOČ STARKOČ 26 286 01 ČÁSLAV	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Arch. M. G. PARMA Ing. Z. BURKŮŠ	AUTOR (NOSITEL ŮKOLU):	Ing.Arch. M. G. PARMA
STAVBA:	REVITALIZACE A OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ P. MARIE VE STARKOČI			MĚŘITKO:	DATUM:
ODDÍL:	OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK			1:75	03/2023
VÝKRES:	Pohled severní -návrh			STUPEŇ:	DPS
				ZAKÁZKOVÉ Č.:	PŘÍLOHA Č.
				0104.2021	11.

K VŠECHYM ŮDAJŮM, ŮVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA FIRMA ADO PRAHA, JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETIM OSOBÁM BEZ PÍSEMNĚHO SOHLASU FIRMY DLE ČLÁ. 247/96 Sb.