

OČIŠŤENÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
NOVÉ VÁPENNE OMITKY BAUMIT BAYSONAN, VÁPENNÝ NÁTĚR WEBER.CAL

PONECHÁNE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PÁČOK
VÁPENNÝ NÁTER WEBER.CAL

OTLUČENÍ (OSEKÁNÍ) VNĚJŠÍ OMÍTKY, OČIŠČENÍ TLAKOVOU VODOU, VÁPENNÝ PAČOK
NOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY BAUMIT BAYOSAN, VÁPENNÝ NÁTER WEBER.CAL

VERTIKÁLNÍ TRHLINY – VYČIŠTĚNÍ
PROSKRABANÍ, VYPĚNÍ VÁPENNOU MALTOU, KAMENNÉ ŠTĚPY

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU
HELIKÁLNÍ VYTUŽ DL. 300 mm, ϕ 6 mm

