



**ODBORNÝ POSUDEK VÝPLNÍ OTVORŮ(OKEN)
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VE STARKOČI
KRAJ STŘEDOČESKÝ, OKRES KUTNÁ HORA**

V Praze dne 15.2.2017

fammar



1. Vstupní, základní údaje

Objednatel posudku: Obec Starkoč

IČ: 00640417

Sídlo: Starkoč 26, PSČ 286 01

Email: starkoc@centrum.cz

Email: starosta.starkoc@gmail.com

Vlastník nemovitosti: Římskokatolická farnost Zbyslav

IČ: 61926787

Sídlo: Zámecké náměstí 61, Žleby, PSČ 285 61

(**POZNÁMKA** : Obec má uzavřenou plnou moc s vlastníkem nemovitosti k nakládání s nemovitým majetkem kostela ve Starkoči)

Zpracovatel posudku: Ing.arch. Miloš G.Parma

ČKA 323

IČ: 11238208

Sídlo: Opatství Emauzy, Vyšehradská 320/49, 128 00
Praha 2 – Nové Město

Email: milos.parma@ado-praha.cz

2. Popis lokality, nemovitosti:

Obec Starkoč se nachází 5,5 km západně od Ronova nad Doubravou a 9 km severovýchodně od Čáslavi.

Ve 14. a 15. Století na místě Starkoče bylo vladyské sídlo. Kolem roku 1534 byl v majetku Sudů z Renče.

Filiální KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE se připomíná jako farní od roku 1352. V 16. Století zde byla fara utrakvistická, kolem roku 1650 obnovena fara katolická, která byla roku 1717 přenesena do Zbyslavi.

Původně dřevěný kostel byl barokně postaven roku 1738 ve slohu copovém obyčejném.

Opraven v letech 1876, 1898, 1936 až 1938. Z dalších novodobých oprav je možné jmenovat v letech 1988 až 1989 opravu střechy věže. V letech 2006 až 2008 byl proveden nový krov, včetně komplexní opravy střechy položením beternitové krytiny včetně provedení komplexního svedení dešťových vod.

Z hlediska architektonického se jedná o jednoduchý půdorys se zaoblenými nárožími, s pravoúhle zakončeným presbytářem, obdélníkovou sakristií po severní straně a s hlavní hranolovou věží v hlavním průčelí. Fasády jsou členěny lizénovými rámci, okna a portál rámovány jednoduchými šambránami. Ve věži je zvon o průměru 98 cm, výšky 76 cm, který byl ulit 1476 Ondřejem Ptáčkem ve zvonařské dílně v Kutné Hoře.

3. Všeobecné údaje

Odborný posudek je zpracován na základě žádosti **Obce Starkoč** IČ: **00640417** ve spolupráci se **Spolkem pro záchranu kostela ve Starkoči** zapsaném v rejstříku spolků Městským soudem v Praze dne 25.června 2016 pod spisovou značkou L 65822.

Předmětem posudku je architektonickostavební a odborně-technické posouzení výplní okenních otvorů v předmětném kostele a návrh jejich obnovy.

4. Podklady

- 3.1. ČSN 73 00 38 – ISO 13822, Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení konstrukcí existujících.
- 3.2. Orientační půdorysy, řez a pohledy, získané z dostupné literatury.
- 3.3. Umělecké památky Čech (svazek třetí) z roku 1980.
- 3.4. Prohlídky okolí a objektu v datech 11.1.2017 a 10.2.2017.
- 3.5. Vlastní fotodokumentace v datech 11.1.2017 a 10.2.2017.
- 3.6. Zaměření okenních otvorů firmou Truhlářství a pila – Martin Bláha - Žleby ze dne 27.5.2016.

5. Zpráva o stavu a doporučení na realizaci okenních výplní

V době zpracování odborného posudku jsou veškeré okenní otvory bez jakýchkoli stabilních a pevných výplní. Do interiéru a tedy do celku objektu kostela je tak umožněno vstupu veškerým povětrnostním vlivům včetně vstupu živočišných druhů jako jsou holubi.

Současné dílčí provizorní zakrytí okenních otvorů amatérsky provedenými a amatérsky osazenými rámy, částečně vyplněnými zábranami ve formě mřížky s igelitovým překrytím, jsou v naprosto nevyhovujícím, dezolátním stavu.

Tedy tyto amatérsky provedené dílčí výplně otvorů jednoznačně nebrání další devastaci kulturní památky, do které, po komplexní výměně krovu, střechy a odvedení dešťových vod, byly investovány již nemalé finanční prostředky, včetně výrazného osobního úsilí Spolku pro záchranu kostela ve Starkoči.

Výše uvedené skutečnosti jsou posudkem dokumentovány 3 grafickými přílohami :

- 5.1. schematickýpůdorys kostela
- 5.2. schematický pohled a řez kostelem
- 5.3. třemi fotodokumentacemi, kostel Starkoč 1,2 a 3

6. Závěr odborného posudku, doporučení úprav

Na základě výše uvedených skutečností a ve smyslu 3 grafických příloh A4, vycházejících ze zaměření okenních otvorů, je doporučeno nově realizovat do stávajících okenních otvorů následující zábrany:

1. Osazení 9 kusů pevného dřevěného okna s příčkami, se zasklením strukturovaným sklem o základním rozměru 45x1900x2800x2600 mm.
2. Osazení 1 kusu dvoukřídlového okna se zasklením strukturovaným sklem o základním rozměru 45x1120x1250 mm.
3. Osazení 3 kusů otevíravého okna se zasklením strukturovaným sklem o základním rozměru 35x350x750 mm.
4. Osazení 4 kusů výplně otvoru, částečně otevíravého s výplní dřeva o základním rozměru 45x1600x2800/2600 mm.


Provedení rámců a vlastních oken je uvažováno v materiálu dub.

Odborným odhadem je možno stanovit náklady na výrobu okenních výplní na částku 385.000 Kč bez DPH. Odhadnuté prostředky na nejnutnější zednické práce spojené s osazením oken činí 115.000 Kč bez DPH


V Praze dne 15.2.2017

Ing.arch.Miloš G.Parma – ČKA 323






STARKOČ (okres KUTNÁ HORA)
ORIENTAČNÍ PŮDORYS KOSTELA





Obr. 248. Starkoč. Filiální kostel. Vnější.
Église de filiation.

STARKOČ (okres KUTNÁ HORA)
ORIENTAČNÍ POHLED
ORIENTAČNÍ ŘEZ



Obr. 250. Starkoč. Filiální kostel. Řez.
Église de filiation. Coupe.



KOSTEL STARKOČ 1




KOSTEL STARKOČ 2




KOSTEL STARKOČ 3


**1. SCHEMA PEVNÉHO (NEOTEVÍRAVÉHO) OKNA
45x1900x2800x2600**



2.SCHEMA DVOUKŘÍDLOVÉHO,ČASTEČNĚ
OTEVÍRAVÉHO OKNA 45x1120x1250



3.SCHEMA DVOUKŘÍDLOVÉHO OTEVÍRAVÉHO
OKNA 35x350x750



4. SCHEMA VÝPLNĚ OTVORU, ČÁSTEČNĚ
OTEVÍRAVÉ 45x1600x2800/2600

